

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство социальной защиты
населения Амурской области
Государственное автономное
учреждение

социального обслуживания
Амурской области
«МУХИНСКИЙ

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ»

676310, Амурская область,
Шимановский район

с. Ключевое, ул. Мухина б/н

тел/факс 416 (51) 2-20-02

ИНН 2829000327/КПП 282901001

ОГРН 1022800762819

ОКПО 03153141


19.08.2022 г. № 517

На № _____

Заместителю прокурора Прокуратуры
Шимановского района

Советнику юстиции В.Е.Салоутину

Ответ на представление об устранении
нарушений законодательства о пожарной
безопасности (исх.№7-2-2022 от 28.07.2022)



На Ваше представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности (исх.№7-2-2022 от 28.07.2022) государственное автономное учреждение социального обслуживания Амурской области «Мухинский психоневрологический интернат» сообщает

№	Выявленные нарушения	Информация об устранении
Административный корпус		
1	Соединительные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической системы пожарной сигнализации выполнены проводом, не обеспечивающим ее работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону	По состоянию на 18.08.2022 составлена ПСД, в Министерство социальной защиты подана заявка на выделение финансовых средств для выполнения работ
2	Прибор приемно-контрольный пожарный и прибор управления пожарный на момент проверки находятся в отключенном состоянии, что указывает на отсутствие обеспечения бесперебойным питанием	Исполнено. По состоянию на 18.08.2022г установлен АКБ (автоматический аккумулятор бесперебойного питания)

Столовая

3	<p>Прибор приемно-контрольный пожарный, на момент проверки находится в состоянии «ошибка» (п.54 Правил противопожарного режима в РФ)</p>	<p>Согласно разъяснению обслуживающей организации ООО «ВИКС» в техническом протоколе данных приборов не существует понятие «Ошибка». А индикатор «Неисправность» загорается оранжевым цветом при отключении основного питания электрической сети, при проверке резервного питания от встроенных аккумуляторов. Что и отражено в сопроводительных документах к приборам заводом изготовителем. Исходя из этого, делаем вывод, что данные замечания не имеют основания считаться неисправностью.</p>
---	---	--

Корпус №4

4	<p>Прибор приемно-контрольный пожарный, на момент проверки находится в состоянии «ошибка» (п.54 Правил противопожарного режима в РФ)</p>	<p>Согласно разъяснению обслуживающей организации ООО «ВИКС» в техническом протоколе данных приборов не существует понятие «Ошибка». А индикатор «Неисправность» загорается оранжевым цветом при отключении основного питания электрической сети, при проверке резервного питания от встроенных аккумуляторов. Что и отражено в сопроводительных документах к приборам заводом изготовителем. Исходя из этого, делаем вывод, что данные</p>
---	---	---

		замечания не имеют основания считаться неисправностью.
Корпус №1		
5	Прибор приемно-контрольный пожарный, на момент проверки находится в состоянии «ошибка» (п.54 Правил противопожарного режима в РФ)	Согласно разъяснению обслуживающей организации ООО «ВИКС» в техническом протоколе данных приборов не существует понятие «Ошибка». А индикатор «Неисправность» загорается оранжевым цветом при отключении основного питания электрической сети, при проверке резервного питания от встроенных аккумуляторов. Что и отражено в сопроводительных документах к приборам заводом изготовителем. Исходя из этого, делаем вывод, что данные замечания не имеют основания считаться неисправностью.
6	Дежурный по корпусу обеспечен средством индивидуальной защиты органов дыхания при пожаре, срок годности которого истек в феврале 2022года	Планируется приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания в 4 квартале 2022г
Корпус №2		
7	Прибор приемно-контрольный пожарный, на момент проверки находится в состоянии «ошибка» (п.54 Правил противопожарного режима в РФ)	Согласно разъяснению обслуживающей организации ООО «ВИКС» в техническом протоколе данных приборов не существует понятие «Ошибка». А индикатор «Неисправность» загорается оранжевым цветом при отключении основного питания электрической сети, при проверке резервного

		питания от встроенных аккумуляторов. Что и отражено в сопроводительных документах к приборам заводом изготовителем. Исходя из этого, делаем вывод, что данные замечания не имеют основания считаться неисправностью.
Корпус №3		
8	План эвакуации, размещенный в здании, не соответствует фактическому размещению имеющихся объектов защиты средств пожаротушения, а также непосредственно самих планов эвакуации	По состоянию на 18.08.2022г замечание устранено

К дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо (приказ № от 18.08.2022г) . Копия прилагается.

Директор



А.И.Вторушин